Repair Request #6475

ID	#6475
Kind	Repair
Campus	Fort
Requester	Arturo
Description	Se ordenaro algunas piezas y lo que llegó algunas cosas fueron equivocadas. Esperamos a que lleguen las partes nuevas para completar la reparación. Reemplazar válvula de Toilet. Se queda pegada y se comienza a botar el agua. Comprar las partes requeridas
Priority	Extremely Urgent
Due	2026-07-08
Target Date	
Remarks	Al reemplazar la válvula, revisar la del otro toilet para en caso de ser necesario reemplazarla también sin tanta urgencia.
IP	76.109.1.55
Reviewed	Yes
Started	
Status	Reviewed
Assigned To	Milton Sr. and Milton Jr.
Submitted At	2026-07-08 15:34:22
Updated At	2026-07-14 18:20:41
Archived At	

Original Photos

Original Photo 1



Original Photo 2



Original Photo 3

Completion Photos

No completion photos attached.