

Repair Request #7404

ID	#7404
Kind	Repair
Campus	WPB South
Requester	Ednix Amado
Description	El sink de las maestras aigue botando mucha agua cuando los ninos abren el sink de la clase para lavarse laa manos , desde la aemana pasada hemos estado enviando el request , y ya el dia de hoy huele muy mal el bano ! michas gracias
Priority	Extremely Urgent
Due	2026-08-18
Target Date	
Remarks	gracias
IP	73.138.133.111
Reviewed	Yes
Reviewed By	
Reviewed At	
Authorized By	
Authorized At	
Denied By	
Denied At	
Denial Reason	
Reopened By	
Reopened At	
Reopen Note	
Started	2026-08-18 20:04:35
Status	Archived
Assigned To	
Submitted At	2026-08-18 08:21:27

Updated At	2026-08-18 20:04:35
Archived At	2026-08-24 15:53:30

Original Photos

Original Photo 1



Completion Photos

Completion Photo 1

